



## PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN

Marzec 2024 r.

### 1. Urząd Gminy w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 9

Lp.	Rekomendacja	Sposób realizacji rekomendacji
1.	Brak wejścia dostosowanego. Rekomenduje się dostosowanie budynku przez przystosowanie co najmniej jednego wejścia dla osób poruszających się na wózkach. Zalecane wykonanie najazdu przed wejściem.	<p>W 2017 r. została opracowana dokumentacja dotycząca kompleksowego remontu budynku. Na ten cel zostały pozyskane środki unijne. Jednakże z powodu braku możliwości zabezpieczenia wkładu własnego nie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania i tym samym nie przystąpiono do realizacji zadania.</p> <p>W 2021 r. planuje się wykonać najazd przed wejściem do budynku dla osób niepełnosprawnych.</p>
2.	Przy wejściu do budynku nie znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Rekomenduje się oznaczenie nawierzchni wejścia do budynku oznaczeniami o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).	<p>W 2017 r. została opracowana dokumentacja dotycząca kompleksowego remontu budynku. Na ten cel zostały pozyskane środki unijne. Jednakże z powodu braku możliwości zabezpieczenia wkładu własnego nie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania i tym samym nie przystąpiono do realizacji zadania.</p>

		W 2021 r. zostaną wykonane oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu.
3.	Brak zadaszenia przy wejściu do budynku	W 2021 r. planuje się wykonanie zadaszenia przed wejściem do budynku.
4.	Schodów w budynku nie można ominąć windą/platformą/podnośnikiem. Rekomendowane jest umożliwienie poruszania się petentów po budynku, w tym dostęp do przystosowanej toalety.	Przeanalizowana zostanie możliwość instalacji platformy w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych
5.	Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Rekomendowane jest przystosowanie miejsca do obsługi osoby na wózku w pobliżu wejścia do urzędu oraz podanie na stronie internetowej informacji w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą załatwiać sprawy urzędowe.	Po wykonaniu najazdu przed wejściem do budynku zostanie oznaczone miejsce do obsługi osoby na wózku w pobliżu wejścia do urzędu. Na stronie internetowej opublikowane zostaną informacje w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą załatwiać sprawy urzędowe.
6.	W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Rekomenduje się dostosowanie uniwersalnej toalety – uchwyty przy toalecie, obniżone włączniki światła lub światło na czujnik, umywalka niskosyfonowa, baterie umywalkowe automatyczne lub z przedłużoną rączką, splotki automatyczne, podajniki mydła i papieru z przodu umywalki i blisko toalety. Należy unikać szklanego wyposażenia, dbać o to, by wyposażenie było w kolorach kontrastowych do koloru ścian i podłogi, a ściany i podłogi były matowe.	Realizacja nastąpi w przypadku dostępności środków finansowych. Ponadto, przeanalizowana zostanie możliwość instalacji platformy w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych
7.	Dostosowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do warunków technicznych (rozmiar miejsca i kolor oznakowania poziomego)	Realizację rekomendacji planuje się wykonać w 2021 r.

8.	Rekomenduje się zainstalować w budynku dźwiękowy i świetlny system powiadamiania alarmowego	W 2017 r. została opracowana dokumentacja dotycząca kompleksowego remontu budynku. Na ten cel zostały pozyskane środki unijne. Jednakże z powodu braku możliwości zabezpieczenia wkładu własnego nie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania i tym samym nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2021 r. planuje się instalację w budynku dźwiękowego i świetlnego systemu powiadamiania alarmowego
9.	Framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują Drzwi wyróżniają się kolorystycznie jednak w ciągu korytarza nie widać drzwi ani wnęk drzwiowych – dobrze byłoby wyróżnić krawędzie wnęk kontrastowo	W 2017 r. została opracowana dokumentacja dotycząca kompleksowego remontu budynku. Na ten cel zostały pozyskane środki unijne. Jednakże z powodu braku możliwości zabezpieczenia wkładu własnego nie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania i tym samym nie przystąpiono do realizacji zadania.  W 2021 r. planuje się wyróżnić kontrastowo framugi.
10.	W urzędzie zapewniona została wizualna informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jednak brak jest tej informacji przedstawionej w sposób dotykowy/głosowy.	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych

## 2. Urząd Stanu Cywilnego w Krupskim Młynie, ul. Główna 5

Lp.	Rekomendacja	Sposób realizacji rekomendacji
1.	Rekomenduje się wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych
2	Brak poręczy - rekomendowane zamontowanie poręczy spełniających warunki dostępności m.in. długość 30 cm poza schody przed początkiem i na końcu, 2 wysokości (110 i 75 cm).	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych

	Pod uwagę należy brać miejsce w którym jest ustawiana pochylnia i dostosować także poręcze do podjazdu.	
3.	Na drzwiach szklanych na wysokości wzroku powinno się znaleźć kontrastowe, matowe oznaczenie lub ważne informacje	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych
4.	Rekomenduje się zainstalowanie systemu przywołującego w toalecie.	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych

### 3. Budynek sportowy w Krupskim Młynie, ul. Główna 4a

Lp.	Rekomendacja	Sposób realizacji rekomendacji
1.	Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych
2.	Toalety zewnętrzne (ogólnodostępne) nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przeszkodą jest również stopień przy wejściu do toalet.	WC zostanie dostosowane pod warunkiem dostępności środków finansowych podobnie jak wykonanie podjazdu.
3.	W holu budynku występuje echo. Zaleca się montaż paneli dźwiękochłonnych.	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych.
4.	W budynku 2 kondygnacje łączą schody o powierzchni antypoślizgowej, jednak same schody mogą być przeszkodą w przedostaniu się na 1 piętro. Pomocna w rozwiązaniu problemu może okazać się winda	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych.
5.	Toalety i łaźnie w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych.

6.	Brak oznaczeń ewakuacyjnych	Zakup i montaż tablic nastąpi po opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa p.poż.
7.	Brak tablicy nawigującej mogącej pomóc trafić do budynku, który z głównej drogi nie jest widoczny	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych.
8.	W budynku brak wizualnej/dotykowej/głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku	Rekomendacja zostanie wdrożona pod warunkiem dostępności środków finansowych